



Text Refós

**Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal d'Amposta**

Ajuntament d'Amposta


Abril 2007

INVENTARI D'EDIFICACIONS EN SÒL NO URBANITZABLE

POLÍGON 2
PARCEL·LA 110

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294408,422017
Y 4513553,3899

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-157



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Habitatge
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	Inundació

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XIX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	Fou reconstruït el 1892 quan fou comprat pels monjos benedictins. La finca abasta des del riu Ebre fins a la torre de la Carrova, habitada pel monjos vinguts del convent de Benifassà, l'any 1442; amb una gran extensió d'oliveres i garrofers.

POLÍGON 20
PARCEL·LA 137

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 299744,536766
Y 4503503,71164

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-161



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	-Situada entre el Canalet de la Figuerola i els Erms de l'Encanyisada. -Extensió de 5km aproximadament. -Extensió de jornals: 330 de cultiu d'arròs.


MCR.003**Desconegut**

La Carrova

POLÍGON 1
PARCEL·LA 96

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 293823,434462
Y 4513680,99515

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 250-157



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Pedra vista rejuntada

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 1
PARCEL·LA 33

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294016,366013
Y 4513671,67151

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 250-157



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

MCR.005**Mas Sofia**

El Notari

POLÍGON 21

PARCEL·LA 2


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 298304,713229

Y 4503396,99496

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-161

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura

XARXA ELÈCTRICA

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS


MCR.006**Desconegut**

La Carrova

POLÍGON 2
PARCEL·LA 154

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294134,726378
Y 4513800,43767

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 250-157



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Pedra vista rejuntada

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Cap
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	Inundació

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS
-Dedicada antigament al cultiu d'oliveres i garrofers, actualment d'horta.
-Actualment està en ruïna.


MCR.008**Mas de Tarn**

La Carrova

POLÍGON 2
PARCEL·LA 205

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294061,201757
Y 4513863,18463

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 250-157



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Cap
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA NO
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ XIX
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS
-Al costat lateral situat a l'est s'explotava un molí d'oli molt popular.
-Actualment en runes.
-Va ser popular per tenir enfront la noguera més gran del terme d'Amposta.


MCR.009**Desconegut**

La Carrova

POLÍGON 2
PARCEL·LA 203

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294585,376026
Y 4512922,08904

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-157



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	Inundació

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------



2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 14
PARCEL·LA 38

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 303870,911207
Y 4504442,15403

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-161



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Altres acabats

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Habitatge
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

MCR.011**Mas del Viu**

Molinàs

POLÍGON 32

PARCEL·LA 80


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 294508,088542

Y 4511543,89768

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-158



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+2	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Cap
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XIX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 14
PARCEL·LA 122

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294642,680003
Y 4511392,18521

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-158



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Habitatge
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 2

PARCEL·LA 1


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 295439,700234

Y 4510376,03438

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-158

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura

XARXA ELÈCTRICA SI

RISC Inundació

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS


MCR.014**Desconegut**

L'Estany

POLÍGON 78
PARCEL·LA 72

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 307352,818708
Y 4502314,97881

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 254-161



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura

XARXA ELÈCTRICA

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 60
PARCEL·LA 28

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 296121,383899
Y 4507727,41889

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 60

PARCEL·LA 12

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 296086,549309

Y 4506647,44583

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Cap

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets bon estat, teulada estructura deficient

XARXA ELÈCTRICA NO

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS

MCR.017**Mas de l'Enclusa**

Baltasar

POLÍGON 23

PARCEL·LA 5


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 296398,843662

Y 4505283,22282

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada empresa

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 51
PARCEL·LA 54

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 296478,763806
Y 4505365,61289

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT	Agrícola
-----------------	----------


OBSERVACIONS

- Conegut pel Mas del Monjos fins que el va adquirir el Sr. Joan Garcia amb la terra.
- Situació: banda est del canal marítim, tocant la carretera.
- Extensió de jornals: 6 d'horta o cultiu d'arròs.

POLÍGON 29
PARCEL·LA 10

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 293232,071503
Y 4509109,79218

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 250-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Cap
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA NO
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS

MCR.020**Mas del barranc del Cranc**

Cabiscol

POLÍGON 26

PARCEL·LA 15


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 292673,595813

Y 4505884,27492

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 250-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Pedra vista rejuntada

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura

XARXA ELÈCTRICA

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Mixt

OBSERVACIONS

MCR.021**Mas dels Pataqueros**

Mas d'en Carrasca

POLÍGON 53
PARCEL·LA 52

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 295460,500464
Y 4505177,0498

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB	COBERTA	Altres
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA SI
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS -Extensió de jornals: 48 d'horta de regadiu.
-Partida: Mas d'en Carrasca.

MCR.022**Desconegut**

Antic

POLÍGON 23

PARCEL·LA 68


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 296169,219743

Y 4504046,71833

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-161

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Fibrocement
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura

XARXA ELÈCTRICA SI

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS

MCR.023**Desconegut**

L'Estany

POLÍGON 78
PARCEL·LA 115

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 307081,46161
Y 4502592,48618

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 254-161



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 12
PARCEL·LA 19

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 310156,71382
Y 4504294,75399

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 255-161



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada empresa

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT	Agrícola
-----------------	----------

OBSERVACIONS

- Extensió de jornals: 660 de cultiu d'arròs.
- Situació: a la vora de la carretera del Eucaliptus, entre els Muntells i el de Sales.

MCR.025**Mas d'Antonet**

Eucaliptus

POLÍGON 10

PARCEL·LA 2


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 308774,099177

Y 4505134,71942

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 255-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ En bon estat, habitables

XARXA ELÈCTRICA SI

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS

- Extensió de jornals: 23 de cultiu d'arròs.
- Situació: esquerra de la carretera dels Eucaliptus, abans d'arribar als Muntells.

MCR.026**Mas d'Olivé**

Eucaliptus

POLÍGON 13

PARCEL·LA 1


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 308736,54518

Y 4504997,13765

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 255-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS - Extensió de jornals: 60 de cultiu d'arròs.

MCR.027**Finca Codorniu**

Abisme

POLÍGON 9

PARCEL·LA 4


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 306247,346346

Y 4506457,3075

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 254-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+2	COBERTA	Altres
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada empresa

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	


MCR.028**Mas de Valero**

La Teulada

POLÍGON 9
PARCEL·LA 7

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 306056,834807
Y 4506399,12827

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 254-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

MCR.029**Mas de Martinez**

La Teulada

POLÍGON 14

PARCEL·LA 81


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 305772,561153

Y 4506379,13288

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 254-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets bon estat, teulada estructura deficient

XARXA ELÈCTRICA SI

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Carretera

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS

- Partida: La teulada. També anomenada d'Entreserres.
- Extensió de jornals: 270 de cultiu d'arròs.
- Situació: vora la carretera d'Amposta als Eucaliptus, abans d'arribar al riu Vell.

MCR.030**Masia d'Ullets**

La Teulada

POLÍGON 9

PARCEL·LA 8


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 305586,770761

Y 4506441,6479

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 254-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT	Agrícola
-----------------	----------

OBSERVACIONS	-Extensió de jornals: 40 de cultiu d'arròs. -Reconstruït en l'actualitat. No té masovers.
--------------	--

POLÍGON 14

PARCEL·LA 79


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 305374,338598

Y 4506460,78977

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 254-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 14
PARCEL·LA 78

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 305191,238939
Y 4506539,49582

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 254-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Turisme rural
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT	Agrícola
-----------------	----------

OBSERVACIONS

- Extensió de jornals: 111 de cultiu d'arròs.
- Situació: vora la carretera d'Amposta als Eucaliptus.

MCR.033**Desconegut**

La Teulada

POLÍGON 8

PARCEL·LA 3


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 304138,623789

Y 4507818,06202

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-159

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura

XARXA ELÈCTRICA

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ


ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS

POLÍGON 44
PARCEL·LA 35

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 303691,763608
Y 4508291,64099

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA SI
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS


MCR.035**Mas de Carballo**

L'Esquerra

POLÍGON 40
PARCEL·LA 143

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 301070,398018
Y 4509711,42647

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-158



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Pedra vista rejuntada

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Habitatge
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT	Agrícola
-----------------	----------



OBSERVACIONS

- Partida: L'Esquerra.
- Extensió de jornals: 70 d'horta i cultiu d'arròs.
- Situació: des de la vora del riu Ebre a la carretera general d'Amposta als Eucaliptus.

POLÍGON 71
PARCEL·LA 71

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 301106,041141
Y 4506214,80104

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT	Agrícola
-----------------	----------

OBSERVACIONS	-Partida: Potecari-Gil -Extensió de jornals: 60 d'arròs i cultiu.
--------------	--


MCR.037**Mas Galerenc**

L'Estany

POLÍGON 77
PARCEL·LA 309

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 303457,693708
Y 4503798,95419

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-161



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	


MCR.038**Mas de Pasqualo**

Eucaliptus

POLÍGON 11
PARCEL·LA 10

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 310770,851489
Y 4504018,77556

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 255-161



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Habitatge
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT	Agrícola
-----------------	----------

OBSERVACIONS	-Partida: Eucaliptus. -Extensió de jornals: 25 de cultiu d'arròs.
--------------	--

POLÍGON 11

PARCEL·LA 9006


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 312083,830693

Y 4503713,22859

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 256-161

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ En bon estat, habitables

XARXA ELÈCTRICA SI

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola


OBSERVACIONS

- Partida: Lo Riuet.
- Extensió de jornals: 200 de cultiu d'arròs.
- Situació: vora la carretera de l'Eucaliptus.

POLÍGON 30
PARCEL·LA 39

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 293919,773413
Y 4510172,7601

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 250-158



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA SI
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí



2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS

POLÍGON 31
PARCEL·LA 108

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294995,201296
Y 4511254,59715

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-158



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+2	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Cap
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------



2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 26
PARCEL·LA 67

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 292214,78
Y 4506659,51

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 250-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada empresa

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ En runes (més 50%)

XARXA ELÈCTRICA

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS

- Partida: Cabiscol.
- Extensió de jornals: 180 de tarongers.
- Coneguda antigament per la Finca dels Sabaters o de Pau i Torres.


MCR.043**Mas nou de Cabiscol**

Cabiscol

POLÍGON 26
PARCEL·LA 66

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 291970,56
Y 4506473,31

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 250-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Habitatge
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA SI
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS

MCR.044**Mas de Fourcherón**

Baltasar

POLÍGON 23

PARCEL·LA 4


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 296149,800213

Y 4504945,17989

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Turisme rural
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ XIX

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS El sector de la torre actualment es troba bastant reformat, però sembla que la estructura exterior correspon a l'original; possiblement el tercer cos o pis es va afegir posteriorment, donat que no hi ha carreus de pedra en els angles, fent-se aleshores el tancament en forma de teulada a doble vertent, corresponent més a una vivenda que a una torre de defensa. L'origen de la torre està possiblement en els segles XVI-XVII, quan es refan o construeixen de nou totes les del litoral proper i també les vàries que existien al Delta.


MCR.045**Mas de Verretes**

La Carrova

POLÍGON 2
PARCEL·LA 161

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294312,099823
Y 4514022,07332

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 250-157



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Turisme rural
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	Inundació

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 5
PARCEL·LA 3

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 301269,647759
Y 4509720,73585

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-158



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+2	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Pedra vista rejuntada

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Habitatge
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XIX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola

OBSERVACIONS Segons el propietari, la part més antiga és de principis del segle XIX, i el sector de vivenda nova anterior a la Guerra Civil de 1936-39. El porxo de la banda S és fet fa només 20 anys. Abans de passar als actuals propietaris, la masia pertanyia a dues famílies diferents, pel que interiorment una paret divideix la construcció en dues vivendes. Just a una 10 m a l'O de la casa, dintre la mateixa propietat i vora l'actual sèquia, es conserva dintre un canyissar part d'una base i fonaments del que hom creu que es tractava de la torre d'en Carlets, part de l'antiga línia de vigilància costera. Alguns dels carreus de pedra que composaven el seu mur, es troben avui davant la masada. Es possible que la torre es destruís al fer la sèquia, perquè queda just enmig el traçat d'aquesta.

POLÍGON 62
PARCEL·LA 11

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 297741,981682
Y 4506282,39879

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	-Divisió de la Finca del Francès.



MCR.048**Mas de Pilar de Gaspà**

Mas d'en Carrasca

POLÍGON 24
PARCEL·LA 279

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294872,165304
Y 4503767,7608

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-161



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Pedra vista rejuntada

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XIX
ENTORN INMEDIAT	Mixt
OBSERVACIONS	El pare dels actuals propietaris el va comprar el 1909 i el conjunt estava ja edificat. Segons aquests, podria tenir uns 100-150 anys


MCR.049**Mas de l'Oriola**

L'Oriola

POLÍGON 60
PARCEL·LA 24

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 296033,824052
Y 4507452,59692

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Cap
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA SI
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS


MCR.050**Mas Miralles**

Mas d'en Carrasca

POLÍGON 54
PARCEL·LA 189

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294291,11
Y 4505036,72

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XIX
ENTORN INMEDIAT	Mixt
OBSERVACIONS	La família propietària és una de les tradicionalment importants al poble, on es propietària també de la casa Miralles, una de les més antigues del poble conservades (s.XVI)

POLÍGON 32
PARCEL·LA 98

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294361,575036
Y 4511765,81

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-157



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+2	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XIX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	Antigament, fins als anys 60, havia estat un dels masos importants del terme d'Amposta. Tenia fins i tot molí d'oli, del tipus dit "de sang".


MCR.052**Mas del Tancat**

Lo Tancat

POLÍGON 65
PARCEL·LA 95

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 299311,424821
Y 4507488,23103

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XIX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

MCR.053**Mas de Font**

Panissos

POLÍGON 68

PARCEL·LA 82



QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 299694,395726

Y 4506170,17851

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+2	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XIX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	


MCR.054**Mas de Coll (II)**

Carlet

POLÍGON 43
PARCEL·LA 85

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 303065,783428
Y 4508951,35597

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Teules sobre cabirons de fusta i canyes
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Carreus-maçoneria arrebossada

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Habit. Temporal / agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets malmeses (menys 50%)
XARXA ELÈCTRICA
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Fàcil

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ XVII (1694) / XIX / XX


ENTORN INMEDIAT mitjà

OBSERVACIONS No hi ha cap notícia concreta sobre aquesta edificació a nivell documental, però és evident que devia tractar-se d'un punt important dintre el Delta, al menys des del segle XVII. La família propietària ho ha heretat des de fa varies generacions; i ha afavorit la degradació i expoliació. Segons un dels propietaris, hauria pogut estar centre de recaudació d'impostos (ho ha sentit dir als seus avantpassats), essent segons ell el cos descrit com a més vell molt anterior a 1694 (aquesta família disposaven de molta documentació antiga, d'on treien la informació, que han anat perdent). A més, és possible que formés part d'un conjunt d'edificacions més gran, donat que treballant les terres properes a la casa s'han trobat nombrosos carreus i blocs de pedra treballats. Sembla també que a les propietats veïnes hi havia més de dues edificacions similars que s'han enderrocats recentment.

POLÍGON 42
PARCEL·LA 33

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 302279,498439
Y 4509514,49781

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-158



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XIX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola

OBSERVACIONS

No hi ha cap referència sobre l'època de construcció. Es possible, però, que en ella s'aprofitessin els carreus d'alguna antiga edificació, possiblement alguna torre de defensa litoral del tipus abundant a la comarca en els segles XVI i XVII. Segons sembla pels voltants d'aquesta edificació s'han anat enderrocant altres construccions fetes també amb pedra en els darrers anys, alguna d'elles amb arcada adovellada a la porta.

Caldria relacionar aquest fet amb les pedres que al mas del Català es conserven de l'antiga torre de Carlet, i amb el proper Mas de Coll (II). En aquest darrer consta la data de 1694. Podrien ser els darrers vestigis d'una antiga línia de defensa o vigilància establerta a la mateixa línia de mar, aprofitant els sectors de terra ferma.

MCR.056**Mas de Baltasar**

Baltasar

POLÍGON 22

PARCEL·LA 89


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 296481,977693

Y 4505212,45501

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ En bon estat, habitables

XARXA ELÈCTRICA SI

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Carretera

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola


OBSERVACIONS

MCR.057**Caseta**

Carrova

POLÍGON 2
PARCEL·LA 135QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294154,523002
Y 4513613,46746

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 250-157

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XIX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	La data de 1941 es pot referir tant a la de construcció com a un arrenjament fet en la construcció antiga. En aquest tipus de tipologia és molt freqüent també que el rafal estigui obert a l'exterior, sense porta. Sempre, però, apareix cobert, perquè té funció d'aixopluc per a estris i maquinària. Aquestes construccions eren utilitzades com a vivenda a les temporades de l'any que es tenien que realitzar treballs continuats a la terra. En el cas de les terres de secà, on el conreu majoritari era l'oliva, la temporada de l'any que més era utilitzada era la de la collita, degut a que els mitjos de transport no permetien tornar cada dia al poble. Com normalment això passava a l'hivern, el posar el mul dintre de casa permetia calentar més l'ambient.

MCR.058**Mas del Francès**

La Fita

POLÍGON 62

PARCEL·LA 4


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 297725,221374

Y 4507608,94668

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura

XARXA ELÈCTRICA

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS

- Partida: La Fita.
- Antigament albergava colles de jornalers que venien a treballar l'arròs.
- Actualment manté "maseros" que l'exploten com a grnaja d'animals.

MCR.059**Mas de Llanada**

La Llanada

POLÍGON 10

PARCEL·LA 6


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 307480,931645

Y 4505791,36962

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 254-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Habitatge
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XIX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	A l'heretat de la Llanada vers el 1800 estaven localitzades les Salines Reials, que sortiren a subhasta a la segona desamortització (1871) Era propietat del Marqués de Tamarit abans de l'explosió arrossera, fet que ocorre a partir de 1860 en que una sentència Reial, del 10 de maig, permet el conreu de l'arròs amb una base jurídica. Aquest mas correspondria a l'època de les grans explotacions en que els propietaris es fan habitatges a les finques per poder seguir de prop el treball dels seus camps.

POLÍGON 2

PARCEL·LA 90013


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 295017,480685

Y 4511443,39516

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-158



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+2	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Cap
TITULARITAT	

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS Molí d'arròs, avui en desús, que estaria relacionat amb el conreu de l'arròs, en pujança des de finals del segle passat, època en que es retira la prohibició de conrear-lo. La simetria d'aquest tipus d'edifici ve donada per l'organització de la feina, dintre el molí, que es reflexa en una millor estructuració de l'espai tan intern com extern.

MCR.061**Desconegut**

L'Oriola

POLÍGON 60

PARCEL·LA 65


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 296016,583733

Y 4507959,59975

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

MCR.062**Mas de Rallo**

L'Oriola

POLÍGON 60

PARCEL·LA 49


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 296109,339271

Y 4507860,44728

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-159

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Turisme rural
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	


MCR.063**Mas d'Anguila**

L'Oriola

POLÍGON 60
PARCEL·LA 29

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 296014,451422
Y 4507746,36863

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA NO
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS


MCR.064**Desconegut**

L'Estany

POLÍGON 13
PARCEL·LA 77

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 306705,135529
Y 4503147,13944

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 254-161



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ En bon estat, habitables

XARXA ELÈCTRICA SI

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ XX

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS


MCR.065**Mas de Gabriel**

L'Esquerra

POLÍGON 39
PARCEL·LA 77

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 298967,702459
Y 4508813,59039

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Turisme rural
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	


MCR.066**Mas de Ferrando Porres**

L'Esquerra

POLÍGON 39
PARCEL·LA 79

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 299035,936418
Y 4508763,48108

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Turisme rural
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	


MCR.067**Mas de Pedro lo Quet**

Becasines

POLÍGON 71
PARCEL·LA 64

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 300974,207315
Y 4507326,30332

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------



2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 71
PARCEL·LA 55

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 300756,711571
Y 4506717,52846

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada empresa

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	


MCR.069**Mas del Canyó**

Rampaire

POLÍGON 47
PARCEL·LA 25

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 301932,681207
Y 4505949,89642

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

MCR.071**Mas de Càndia**

Rampaire

POLÍGON 48

PARCEL·LA 1



QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 300678,882211

Y 4505304,87228

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

MCR.072**Mas Balada**

Rampaire

POLÍGON 49

PARCEL·LA 3



QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 300545,61276

Y 4505047,92878

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura

XARXA ELÈCTRICA NO

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ



ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS

POLÍGON 69
PARCEL·LA 54

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 300173,524452
Y 4505414,68631

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA SI
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS

POLÍGON 70
PARCEL·LA 30

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 300402,747908
Y 4505609,79278

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------



2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 69
PARCEL·LA 56

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 299805,700767
Y 4505407,22322

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Turisme rural
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

MCR.076**Mas José Porres**

Panissos

POLÍGON 67

PARCEL·LA 1



QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 299785,443811

Y 4506293,19853

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura

XARXA ELÈCTRICA NO

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS

MCR.077**Mas de Santiago Bel**

Panissos

POLÍGON 68

PARCEL·LA 20

QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 299332,327677

Y 4506373,1602

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS


MCR.078**Mas de Rafelet de la Torreta**

Panissos

POLÍGON 72
PARCEL·LA 136

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 300330,249327
Y 4507282,59094

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-159

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA SI
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS


MCR.079**Mas de Carvalho**

Rampaire

POLÍGON 72
PARCEL·LA 123

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 300037,056535
Y 4507794,34563

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	


MCR.080**Mas de Pilar de Gaspar**

Becasines

POLÍGON 72
PARCEL·LA 122

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 300704,469946
Y 4507590,70991

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Altres
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA NO
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS

POLÍGON 73
PARCEL·LA 59

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 301783,419422
Y 4507800,74256

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA NO
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS



MCR.082**Mas de Rogelio Lafont**

Los Plans

POLÍGON 73
PARCEL·LA 38

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 301420,926515
Y 4507976,65824

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA NO
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS


MCR.083**Mas de Jacinto Porres**

L'Estany

POLÍGON 46
PARCEL·LA 33

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 302387,929652
Y 4505614,05741

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA SI
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS

POLÍGON 46

PARCEL·LA 1


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 303353,866634

Y 4504797,38221

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES PB+1

COBERTA

Coberta teula ceràmica tradicional

SOSTRE TOTAL 0

PARETS EXTERIORS

Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura

XARXA ELÈCTRICA NO

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS


MCR.086**Mas dels germans Porres**

L'Estany

POLÍGON 14
PARCEL·LA 23

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 304287,818948
Y 4504414,63235

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-161



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

MCR.087**Mas del Valent**

L'Estany

POLÍGON 14

PARCEL·LA 2


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 304797,441329

Y 4504447,68317

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 254-161

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura

XARXA ELÈCTRICA NO

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS

MCR.088**Desconegut**

L'Estany

POLÍGON 16

PARCEL·LA 54


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 302253,594046

Y 4504495,66017

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-161

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Habitatge
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	


MCR.089**Mas dels germans Bosquets**

L'Estany

POLÍGON 15
PARCEL·LA 62

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 303206,73716
Y 4504039,34557

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-161



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

MCR.090**Desconegut**

L'Estany

POLÍGON 14

PARCEL·LA 4


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 304617,261031

Y 4503995,63319

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 254-161

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura

XARXA ELÈCTRICA NO

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ


ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS

POLÍGON 6
PARCEL·LA 37

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 303972,534666
Y 4508655,96447

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	


MCR.092**Desconegut**

Carlet

POLÍGON 6
PARCEL·LA 44

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 304469,42316
Y 4509121,1029

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA NO
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS


MCR.093**Desconegut**

Carlet

POLÍGON 5
PARCEL·LA 172

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 304087,628646
Y 4509702,92281

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-158



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Cap
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA SI
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Carretera

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS


MCR.094**Desconegut**

Carlet

POLÍGON 5
PARCEL·LA 167

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 303916,178303
Y 4509762,45418

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-158



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA SI
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Carretera

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS


MCR.095**Desconegut**

Carlet

POLÍGON 5
PARCEL·LA 82

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 302594,58191
Y 4509921,2045

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-158



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA NO
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Carretera

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS


MCR.096**Mas de David Monllau**

Carlet

POLÍGON 5
PARCEL·LA 47

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 302246,918715
Y 4509835,47933

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-158



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Altres
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Habitatge
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	


MCR.097**Mas de Caballé**

Carrer Major

POLÍGON 20
PARCEL·LA 143

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 299859,574149
Y 4503507,94796

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-161



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA NO
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Carretera

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS

MCR.098**Mas de Magí**

Rampaire

POLÍGON 19

PARCEL·LA 1


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 300531,095233

Y 4502283,78751

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-162

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES PB+2

COBERTA

Coberta teula ceràmica tradicional

SOSTRE TOTAL 0

PARETS EXTERIORS

Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Habitatge

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ En bon estat, habitables

XARXA ELÈCTRICA SI

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS


MCR.099**Mas de Carvalho**

Carrer Major

POLÍGON 20
PARCEL·LA 132

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 299590,751514
Y 4503772,48657

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-161



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS

POLÍGON 44
PARCEL·LA 47

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 303425,165261
Y 4508417,03227

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 6
PARCEL·LA 75

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 303591,472962
Y 4508512,06524

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 6
PARCEL·LA 79

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 303528,117647
Y 4508626,10481

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 44

PARCEL·LA 37


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 303824,303744

Y 4508197,66449

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-159

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura

XARXA ELÈCTRICA NO

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT Agrícola

OBSERVACIONS

POLÍGON 44

PARCEL·LA 8


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 302990,389413

Y 4508539,78319

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-159

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 43
PARCEL·LA 79

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 303118,154334
Y 4509185,22328

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 41
PARCEL·LA 36

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 300787,609296
Y 4509058,28196

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 252-159



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA SI
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS

POLÍGON 1
PARCEL·LA 8

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294118,732083
Y 4513538,63993

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 250-157



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	
RISC	Inundació

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Carretera
-------	-----------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	


MCR.108**Mas de Mònica**

La Carrova

POLÍGON 2
PARCEL·LA 155

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294374,814307
Y 4513966,73701

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-157

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	Inundació

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	


MCR.109**Mas de José Maria Arasa**

La Carrova

POLÍGON 2
PARCEL·LA 152

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 294384,405933
Y 4513797,77681

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-157

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	NO
RISC	Inundació

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 52
PARCEL·LA 70

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 296099,99273
Y 4505720,29851

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 14
PARCEL·LA 48

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 303590,589639
Y 4505223,15162

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA NO
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS


MCR.112**Mas dels Germans Busquets**

L'Estany

POLÍGON 14
PARCEL·LA 122

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 303866,747461
Y 4504770,68774

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 253-160

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat calç

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA SI
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Camí

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT Agrícola
OBSERVACIONS

MCR.113**Casa Guindals**

Eucaliptus

POLÍGON 11

PARCEL·LA 3


QUALIFICACIÓ DEL SÒL

PROTECCIÓ ACTUAL

COORDENADES UTM X 309749,510271

Y 4502913,18289

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 255-161

**1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL****1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic**

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Cap

TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ

XARXA ELÈCTRICA

RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ

ENTORN INMEDIAT

OBSERVACIONS

POLÍGON 23
PARCEL·LA 219

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 296971,196879
Y 4502510,92759

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 251-161



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB+1	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Explotació agrícola
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	Parets i teulada en peu, amb bona estructura
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------


2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ	XIX
ENTORN INMEDIAT	Agrícola
OBSERVACIONS	

POLÍGON 55
PARCEL·LA 304

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 293166,815545
Y 4505637,25542

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 250-160



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB	COBERTA	Coberta teula ceràmica tradicional
SOSTRE TOTAL	0	PARETS EXTERIORS	Pedra vista rejuntada

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL Explotació agrícola
TITULARITAT

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ Parets bon estat, teulada estructura deficient
XARXA ELÈCTRICA
RISC

1.4 Accessibilitat

ACCÉS Sender poc definit



2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT
OBSERVACIONS

POLÍGON 71
PARCEL·LA 91

QUALIFICACIÓ DEL SÒL
PROTECCIÓ ACTUAL
COORDENADES UTM X 307187,749122
Y 4501685,39431

LOCALITZACIÓ (Full Topogràfic): 254-162



1. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

1.1 Descripció volumètrica i de l'entorn paisatgístic

PLANTES	PB	COBERTA	Altres
SOSTRE TOTAL	579	PARETS EXTERIORS	Arrebossat morter

1.2 Ús actual i titularitat

ÚS ACTUAL	Negoci familiar
TITULARITAT	Privada familiar

1.3 Estat de conservació de l'immoble, serveis i situació de risc

ESTAT CONSERVACIÓ	En bon estat, habitables
XARXA ELÈCTRICA	SI
RISC	

1.4 Accessibilitat

ACCÉS	Camí
-------	------

2. JUSTIFICACIÓ DE LES RAONS LEGALS QUE ACONSELLEN LA RECUPERACIÓ I PRESERVACIÓ DE LA MASIA O CASA RURAL

ÈPOCA DE CONSTRUCCIÓ
ENTORN INMEDIAT
OBSERVACIONS